

FICHE Saint Vincent de Mercuze 1



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	Montalieu
Altitude en m	360
Latitude	45.3878
Longitude	5.9544

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre blanche taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source de Montalieu
Potabilité	indication eau non contrôlée
Faune et flore visible aux abords	haie guêpes
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	arrosage lavage (vélos, voitures, ...) borne à incendie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 2



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	Montalieu
Altitude en m	360
Latitude	45.3870
Longitude	5.9544

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre blanche taillée pierres apparentes
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	herbe guêpes
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire historique

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Ce bassin est particulier car il possède deux arrivées d'eau. La deuxième arrivée est contrôlée par un robinet et l'eau coule dans un petit bassin situé sur le bord du grand.

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de



FICHE Saint Vincent de Mercuze 3



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	Montalieu
Altitude en m	360
Latitude	45.3875
Longitude	5.9539

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	1902
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron

FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	mauvaises herbes guêpes
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	1902
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir
Usages actuels	consommation arrosage agrément lavoir

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Ce bassin est situé "impasse de la fontaine", il doit être à l'origine du nom de l'impasse.

Les habitants s'approprient le bassin, en faisant un lieu vivant.

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en va



FICHE Saint Vincent de Mercuze 4



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	Montalieu
Altitude en m	360
Latitude	45.3867
Longitude	5.9541

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	1902
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierre
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	haie guêpes
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	1902
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire historique



USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir consommation
Usages actuels	consommation arrosage agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 5



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	Montalieu
Altitude en m	360
Latitude	45.3863
Longitude	5.9538

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	pavés

CARACTERISTIQUES DETAILLEES


Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire historique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	consommation arrosage agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 6



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	Montalieu
Altitude en m	360
Latitude	45.3859
Longitude	5.9553

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre enduits ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	guêpes
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	restauré il y a plusieurs années
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	consommation arrosage agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 7



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	Montalieu
Altitude en m	360
Latitude	45.3853
Longitude	5.9531

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée pierres apparentes (murs)
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	pavés

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	guêpes lière
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire historique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	consommation arrosage agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 8



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	Montalieu
Altitude en m	360
Latitude	45.3843
Longitude	5.9531

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre
Toit	non
Matériaux sol	herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 9



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.37503
Longitude	5.9490

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	Fontaine de la Mairie
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre
Toit	non
Matériaux sol	pierre goudron

FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation
Usages actuels	consommation lavage (vélos, ..) agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 10



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.37650
Longitude	5.9493

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	guêpes
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

L'arrivée d'eau est contrôlée par un robinet mais l'eau sort juste en dessous de ce robinet, de ce fait, elle coule tout le temps.

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 11



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3766
Longitude	5.9501

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée pierres apparentes (murs)
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage borne à incendie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 12



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3778
Longitude	5.9493

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	plantes grimpantes
Etat sanitaire apparent	moyen (plantes envahissantes) bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	barrières interdisant l'accès au bassin
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	pour l'instant, le public n'a pas accès au bassin


USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

le mur contre lequel est situé le bassin semble menacer de s'effondrer, des barrières ont été mises en place par mesure de sécurité. Nous ne savons pas si le bassin va être déplacé, restauré en même temps que le mur ou supprimé.

Soulignons la volonté marq



FICHE Saint Vincent de Mercuze 13



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3733
Longitude	5.9507

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre ciment
Toit	non
Matériaux sol	herbe goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage lavage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 14



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3724
Longitude	5.9502

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	1828
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée pierres apparentes (murs)
Toit	charpente bois tuilles
Matériaux sol	goudron dalles ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES


Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	1828
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire historique

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	borne à incendie consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 15



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3721
Longitude	5.9489

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre blanche taillée
Toit	non
Matériaux sol	dallage pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	guêpes
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 16



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3714
Longitude	5.9504

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non - un tuyau est raccordé
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	guêpes
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 17



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3716
Longitude	5.9521

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée pierres apparentes (murs)
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage borne à incendie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 18



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3746
Longitude	5.9508

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre blanche taillée pierres apparentes (murs) enduits ciment
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	pavés

CARACTERISTIQUES DETAILLEES


Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage lavage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 19



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3746
Longitude	5.9550

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre blanche taillée pierres apparentes (murs) enduits ciment
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	dallage en pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage lavage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 20



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3741
Longitude	5.9562

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage lavage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE Saint Vincent de Mercuze 21



LOCALISATION	
Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	Le Petit Saint Vincent
Altitude en m	340
Latitude	45.3765
Longitude	5.9639

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.



FICHE

Saint Vincent

de Mercuze 22



LOCALISATION

Commune	Saint Vincent de Mercuze
Lieu dit	
Altitude en m	340
Latitude	45.3757
Longitude	5.9559

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre
Toit	non
Matériaux sol	pavés en pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	mousse
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Soulignons la volonté marquée de la commune de conserver ses points d'eau et de les mettre en valeur.