





LOCALISATION		
LOCALISATION		
Commune	Myans	
Lieu dit	Pierre Hachée	
Altitude en m	330	
Latitude	45,5069	
Longitude	5,9819	

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	fontana pourria
Matériaux de construction	béton
Toit	non
Matériaux sol	béton





CARACTERISTIQUES DETAILLEES		
Contrôle de l'arrivée d'eau	non	
Débit	aucun	
constant ou saisonnier		
Provenance		
Potabilité	indication eau non controlée	
Faune et flore visible aux abords		
Etat sanitaire apparent		
Aménagements		
Accès au public, fleurissement		
Inscriptions visibles		
Etat apparent du monument	bon	
Travaux de restauration prévus		
Intérêt		
touristique, utilitaire, historique		

Intérêt touristique, utilitaire, historique		
	USAGES	
Usages connus du passé consommation		
-	arrosage	
Usages actuels	aucun	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Les bassins encore en eau sont rares dans la commune. Beaucoup ont été détruits ou alors sont situés sur des propriétés privées.











LOCALISATION		
Commune	Myans	
Lieu dit	Caspienne	
Altitude en m	350	
Latitude	45,5101	
Longitude	5,9817	

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	béton
Toit	contre une façade
Matériaux sol	béton





CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit	aucun
constant ou saisonnier	
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	fleuri
Etat sanitaire apparent	
Aménagements	
Accès au public, fleurissement	
Inscriptions visibles	1918
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt	historique
touristique, utilitaire, historique	

USAGES	
Usages connus du passé	consommation
	arrosage
Usages actuels	décoration

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Les bassins encore en eau sont rares dans la commune. Beaucoup ont été détruits ou alors sont situés sur des propriétés privées. C'est le cas de celui-ci (photo prise depuis la voie publique).









LOCALISATION	
Commune	Myans
Lieu dit	Place Notre Dame de Myans
Altitude en m	340
Latitude	45,5149
Longitude	5,9871

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Point d'eau
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	pierre taillée





CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit	pérenne
constant ou saisonnier	
Provenance	réseau
Potabilité	non indiqué mais l'eau est
	consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements	
Accès au public, fleurissement	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt	utilitaire
touristique, utilitaire, historique	

USAGES	
Usages connus du passé	consommation
Usages actuels	consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES	INFORMATIO	IS COMPLEMENTAIRES ET	ANECDOTES
---	------------	-----------------------	-----------









LOCALISATION			
Commune	Myans		
Lieu dit	Notre Dame de Myans		
Altitude en m	340		
Latitude	45,5145		
Longitude	5,9876		

CARACTERISTIQUES GENERALES		
Type de point d'eau	bénitier	
Epoque de construction	contemporain	
Nom officiel du monument		
Nom d'usage si différent		
Matériaux de construction	béton	
Toit	contre l'église	
Matériaux sol	béton	





CARACTERISTIQUES DETAILLEES		
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui	
Débit	aucun	
constant ou saisonnier		
Provenance		
Potabilité	non indiqué	
Faune et flore visible aux abords		
Etat sanitaire apparent		
Aménagements		
Accès au public, fleurissement		
Inscriptions visibles		
Etat apparent du monument	bon	
Travaux de restauration prévus		
Intérêt	historique	
touristique, utilitaire, historique		

USAGES		
Usages connus du passé	rites religieux	
Usages actuels	aucun	



