

Corbel

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Corbel(73)
Lieu dit	Le Rieu
Route	
Altitude en m	910
Latitude	45.44010
Longitude	5.83567

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Élément hydrologique à proximité (type et nom)	ruisseau du Gringalet
Inscriptions visibles	plaque nominative et informative
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique, touristique

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Moulin
Nom du monument	moulin Sillon (officiel)
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	Pierre taillée
Encore en activité	oui
Type d'usage	anciennement un moulin à grain. Aujourd'hui le propriétaire s'en sert pour découper les planches.

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Ce moulin à grain a fonctionné jusqu'à la dernière guerre mondiale. Il a été restauré en 1972 et est aujourd'hui privé. Il se compose d'une roue horizontale ainsi que d'une réserve d'eau et un canal ouvert en amont pour l'actionner. Un bassin se trouve à côté du moulin. Il y avait un second moulin à grain aux Egaux (Corbel) mais est maintenant reconverti en résidence.