

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont(73)
Lieu dit	Pont du Lac
Route	D912
Altitude en m	680
Latitude	45.429526
Longitude	5.870167

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	moulin
Nom du monument	moulin du pont du lac
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	pierre
Encore en activité	non
Type d'usage	habitation

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Élément hydrologique à proximité (type et nom)	non apparent
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Domaine privé. La partie en sous-sol du moulin n'a pas été dégagée. Le moulin comporte deux bâtiments (l'un peu en retrait du cozon et l'autre au bord).

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont(73)
Lieu dit	
Route	D45c
Altitude en m	640
Latitude	45.414852
Longitude	5.85523

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	scierie - moulin
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	Pierre , bois
Encore en activité	non
Type d'usage	

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Élément hydrologique à proximité (type et nom)	canal sur guiers vif
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais (vétuste)
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°3

LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont(73)
Lieu dit	
Route	route de la Fracette
Altitude en m	645
Latitude	45.419165
Longitude	5.856506


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	scierie
Nom du monument	
Epoque de construction	
Matériaux de construction	Pierre , bois
Encore en activité	
Type d'usage	

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Élément hydrologique à proximité (type et nom)	canal aménagé d'eau du Cozon
Inscriptions visibles	
État apparent du monument	mauvais (ruines)
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont(73)
Lieu dit	
Route	D912
Altitude en m	664
Latitude	45.425833
Longitude	5.86664

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	scierie
Nom du monument	
Epoque de construction	très ancienne
Matériaux de construction	
Encore en activité	non
Type d'usage	

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Élément hydrologique à proximité (type et nom)	bief sur le cozon
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais (ruines)
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

reste deux supports en pierre

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont(73)
Lieu dit	Saint Philibert
Route	
Altitude en m	932
Latitude	45.379074
Longitude	5.847081

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	scierie
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	Pierre , bois
Encore en activité	non
Type d'usage	

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Élément hydrologique à proximité (type et nom)	canal sur l'Ivernon
Inscriptions visibles	
État apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

La roue à aube est mise en évidence et protégée par une vitre en plastique. Doit probablement servir pour des démonstrations

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°6

LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont(73)
Lieu dit	Saint Même le Bas
Route	D45c
Altitude en m	756
Latitude	45.407022
Longitude	5.880602

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	tournerie
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	Pierre , bois
Encore en activité	oui
Type d'usage	

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Élément hydrologique à proximité (type et nom)	canal sur Guiers vif
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique, utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

domaine privé

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°7



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont(73)
Lieu dit	Saint Même le Haut
Route	D45c
Altitude en m	795
Latitude	45.403904
Longitude	5.88442

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	ancienne tournerie
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	Pierre
Encore en activité	non
Type d'usage	

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Élément hydrologique à proximité (type et nom)	canal sur Guiers vif
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

domaine privé. Ruines en réhabilitation