

Entremont le Vieux

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Les Rigauds
Route	Route des Clarets
Altitude en m	1034
Latitude	45.43405
Longitude	5.88601

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	cadre
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Parapet (pierre), fleurissement
Inscriptions visibles	Drapeaux de la Savoie gravés sur les bacs à fleurs
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire touristique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--	--

Entremont le Vieux

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	
Route	D912
Altitude en m	767
Latitude	45.4367
Longitude	5.8773

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont des Gorges
Franchissement	Le Cozon
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Parapet (pierre), banc, sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire, touristique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Juste en amont du pont on peut observer "les vasques du Diable" du Cozon.

Entremont le Vieux

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Les Pins
Route	
Altitude en m	944
Latitude	45.46822
Longitude	5.89728

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau des Pins
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	cadre
Matériaux de construction	Béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique, sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

L'endroit très peu entretenu donc le pont est difficile d'accès.

Entremont le Vieux

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Plan Martin
Route	
Altitude en m	903
Latitude	45.45968
Longitude	5.89005

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau de l'Aileret
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	cadre
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Parapet (pierre), sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

L'endroit très peu entretenu donc le pont est difficile d'accès.

Entremont le Vieux

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Plan Martin
Route	
Altitude en m	901
Latitude	45.46027
Longitude	5.89034

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau des Pins
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique, sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire, touristique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont le Vieux

Fiche n°6



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Epernay
Route	D912
Altitude en m	832
Latitude	45.45027
Longitude	5.88306

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont de la Grennery
Franchissement	Ruisseau de la Glière
Epoque de construction	1809
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique, sentier pédestre, parking
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique, touristique, utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Il faut passer par derrière (au fond du parking) pour voir ce pont. Le pont de 1809 est celui en pierre qui passe sous le sentier. Il a été consolidé par un autre pont (voûté en béton et maçonnerie) lorsque la D912 a été construite au 20ème siècle.

Entremont le Vieux

Fiche n°7



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Les Bessons
Route	D7
Altitude en m	847
Latitude	45.45198
Longitude	5.87764

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont des Bessons
Franchissement	Ruisseau de la Culaz
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements (fleurissements, accès au public...)	Trottoir, barrière métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont le Vieux

Fiche n°8



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	
Route	D7
Altitude en m	998
Latitude	45.45752
Longitude	5.86506

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont sur la Culaz
Franchissement	Ruisseau de la Culaz
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	cadre
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont le Vieux

Fiche n°9



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	
Route	D7
Altitude en m	1012
Latitude	45.45848
Longitude	5.86486

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont sur le Cruet
Franchissement	Ruisseau du Cruet
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	cadre
Matériaux de construction	Béton Métal Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont le Vieux

Fiche n°10



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Epernay
Route	D7
Altitude en m	828
Latitude	45.45277
Longitude	5.8826

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont sur le Cozon
Franchissement	Le Cozon
Epoque de construction	1985
Méthode de construction	cadre
Matériaux de construction	Béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Panneau de signalisation du cours d'eau, trottoir, banc, sentier pédestre, parking, parc, camping
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont Le Vieux

Fiche n°11



LOCALISATION

Commune	Entremont Le Vieux (73)
Lieu dit	Derbétemps
Route	
Altitude en m	810
Latitude	45.44705
Longitude	5.87816

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Cozon
Epoque de construction	romain
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire, historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont Le Vieux

Fiche n°12



LOCALISATION

Commune	Entremont Le Vieux (73)
Lieu dit	Les Curés
Route	
Altitude en m	989
Latitude	45.47449
Longitude	5.89360

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau affluent du Cozon
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique, trottoir
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont Le Vieux

Fiche n°13



LOCALISATION

Commune	Entremont Le Vieux (73)
Lieu dit	La Coche
Route	
Altitude en m	1020
Latitude	45.47092
Longitude	5.90215

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau des Pins
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont cadre et tuyau en béton
Matériaux de construction	pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont Le Vieux

Fiche n°14



LOCALISATION

Commune	Entremont Le Vieux (73)
Lieu dit	La Coche
Route	D912
Altitude en m	1065
Latitude	45.47500
Longitude	5.90620

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau des Pins
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont Le Vieux

Fiche n°15



LOCALISATION

Commune	Entremont Le Vieux (73)
Lieu dit	Les Brancaz
Route	D912
Altitude en m	919
Latitude	45.45978
Longitude	5.89439

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau de l'Aileret
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre, béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements (fleurissements, accès au public...)	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--