

Meylan

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Meylan (38)
Lieu dit	Le Bottey
Route	chemin de montlivet
Altitude en m	412
Latitude	45.23168
Longitude	5.78679

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	torrent du gamond
Epoque de construction	21ème siècle
Méthode de construction	pont à poutre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Deux seuils en amont sont construits pour diminuer la vitesse d'écoulement