

Saint Cassin

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Saint Cassin (73)
Lieu dit	La Tiollière
Route	D1006
Altitude en m	336
Latitude	45.545951
Longitude	5.885377

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Le merderet
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont en arc
Matériaux de construction	Béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Panneau signalisation "Eaux du lac du bourget"
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Il y a deux ponts côte à côte

Saint Cassin

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Saint Cassin (73)
Lieu dit	La Tiollière
Route	D1006
Altitude en m	339
Latitude	45.545733
Longitude	5.885393

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Le merderet
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont à poutre
Matériaux de construction	Béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Panneau signalisation "Eaux du lac du bourget"
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Il y a deux ponts côte à côte

Saint Cassin

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Saint Cassin (73)
Lieu dit	Grignon
Route	D7
Altitude en m	514
Latitude	45.532116
Longitude	5.892037

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Le merderet
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont en arc
Matériaux de construction	Béton -pierre

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Panneau signalisation "Eaux du lac du bourget"
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Cassin

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Saint Cassin (73)
Lieu dit	la combe
Route	
Altitude en m	629
Latitude	45.531077
Longitude	5.878745

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Eaux de la cascade de couz
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont canalisation
Matériaux de construction	Béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Panneau "Le petit Pontet", Fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Cassin

Fiche n°5

LOCALISATION	
Commune	Saint Cassin (73)
Lieu dit	Les chancas
Route	D7
Altitude en m	664
Latitude	45.518579
Longitude	5.890039

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Le nant de la gorgeat
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont en arc
Matériaux de construction	pierre

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Bande réfléchissante, Panneau signalisation "Eaux du lac du bourget"
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Saint Cassin

Fiche n°6



LOCALISATION

Commune	Saint Cassin (73)
Lieu dit	la rave
Route	D7
Altitude en m	740
Latitude	45.512933
Longitude	5.88811

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Le nant de la gorgeat
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont à poutre
Matériaux de construction	pierre - beton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Bande réfléchissante
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Cassin

Fiche n°7



LOCALISATION

Commune	Saint Cassin (73)
Lieu dit	Le mont
Route	route des confins
Altitude en m	562
Latitude	45.529711
Longitude	5.900878

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau des alberges
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont en arc
Matériaux de construction	Pierre beton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Cassin

Fiche n°8



LOCALISATION

Commune	Saint Cassin (73)
Lieu dit	les alberges
Route	chemin de tuine
Altitude en m	412
Latitude	45.539677
Longitude	5.901908

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau des alberges
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont en arc
Matériaux de construction	Pierre beton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Cassin

Fiche n°9



LOCALISATION

Commune	Saint Cassin (73)
Lieu dit	les alberges
Route	route de Lélia
Altitude en m	369
Latitude	45.544381
Longitude	5.899011

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau des alberges
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont en arc
Matériaux de construction	Pierre beton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Benne recyclage, Panneau signalisation "Eaux du lac du bourget"
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--