

Saint Jean de Couz

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Saint Jean de Couz (73)
Lieu dit	
Route	D45
Altitude en m	760
Latitude	45.46398
Longitude	5.82519

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau de Fontaine Froide
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	un tuyau d'alimentation en eau potable passe sous le pont
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire, historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Le tuyaux doit alimenter le réservoir e Fontaine froide situé en aval. Un bassin de dérivation se situe rive droite en amont du pont avec une écluse en état de ruine.

Saint Jean de Couz

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Saint Jean de Couz (73)
Lieu dit	Le Bourg
Route	D45
Altitude en m	640
Latitude	45.46596
Longitude	5.82114

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau de Fontaine Froide
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	fleurissements
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

une succession de 10 petite passerelles (dans le Bourg) sont situées en amont et aval du pont et permettent l'accès aux résidences

Saint Jean de Couz

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Saint Jean de Couz (73)
Lieu dit	
Route	
Altitude en m	599
Latitude	45.47599
Longitude	5.82596

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Le pont manqué (officiel)
Franchissement	Hyères
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Situé sur la gauche après les Héritiers en direction de Saint Thibaud de Couz

Saint Jean de Couz

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Saint Jean de Couz (73)
Lieu dit	
Route	D1006
Altitude en m	622
Latitude	45.47402
Longitude	5.82361

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Hyères
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	piste cyclable
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

l'Hyères est canalisée

Saint Jean de Couz

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Saint Jean de Couz (73)
Lieu dit	Les Héritiers
Route	
Altitude en m	625
Latitude	45.47315
Longitude	5.82273

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Hyères
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière en fer
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--