


Saint Pancrasse

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Saint Pancrasse (38)
Lieu dit	Les Meunières
Route	Croisement Route des Meunières et D30e
Altitude en m	950
Latitude	45.29106
Longitude	5.84782

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau des Meunières
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée, tapis en béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT


Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière en bois
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un ancien moulin dit des Meunières devait se trouver aux abords mais aucune trace n'a été trouvée. Cet ancien moulin datant du 19ème siècle aurait ensuite servi de scierie, puis de fabrication de farine.

Saint Pancrasse

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Saint Pancrasse (38)
Lieu dit	Les Meunières
Route	Route des Egots
Altitude en m	955
Latitude	45.29146
Longitude	5.84752

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau des Meunières
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	béton armé

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pancrasse

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Saint Pancrasse (38)
Lieu dit	Les Meunières
Route	D30
Altitude en m	944
Latitude	45.28951
Longitude	5.84912

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau des Meunières
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	pierre taillée, armature béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	mur en béton
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pancrasse

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Saint Pancrasse (38)
Lieu dit	Les Meunières
Route	D30
Altitude en m	662
Latitude	45.29235
Longitude	5.85245

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau de Gorgette
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pancrasse

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Saint Pancrasse (38)
Lieu dit	Le Neyroud
Route	route du Neyroud
Altitude en m	1050
Latitude	45.29512
Longitude	5.86071

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	arcade en ciment

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	mur et barrière en pierre de taille
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pancrasse

Fiche n°6



LOCALISATION

Commune	Saint Pancrasse (38)
Lieu dit	Le Tournoud
Route	D30
Altitude en m	1000
Latitude	45.29340
Longitude	5.86305

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	béton armé

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière en bois
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--