

Corbel

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Corbel (73)
Lieu dit	La Cluse
Route	D45
Altitude en m	1049
Latitude	45.45096
Longitude	5.84416

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisselet, sentier
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	cadre
Matériaux de construction	Béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT


Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Corbel

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Corbel (73)
Lieu dit	Le Charmi
Route	D45
Altitude en m	875
Latitude	45.43512
Longitude	5.8166

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière en bois
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Il est situé entre le hameau du Charmi et celui des Curiés

Corbel

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Corbel (73)
Lieu dit	Les Perrucons
Route	
Altitude en m	913
Latitude	45.43996
Longitude	5.83565

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau du Gringalet
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	cadre
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Il est situé à l'embranchement avec le hameau des Mathés et celui des Fiolins, juste en aval du moulin du Sillon