

Saint Vincent de Mercuze

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Saint Vincent de Mercuze (38)
Lieu dit	La Combe
Route	chemin Combe d'Alloix
Altitude en m	371
Latitude	45.38349
Longitude	5.95559

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau d'alloix
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire, historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

en aval du pont se trouve une sortie de canal qui servait autrefois à alimenter les moulins sur le lieu dit (privé)

Saint Vincent de Mercuze

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Saint Vincent de Mercuze (38)
Lieu dit	La Combe
Route	
Altitude en m	358
Latitude	45.38323
Longitude	5.95676

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Vincent de Mercuze

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Saint Vincent de Mercuze (38)
Lieu dit	Montalieu
Route	
Altitude en m	368
Latitude	45.38604
Longitude	5.95728

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

nettoyage nécessaire

Saint Vincent de Mercuze

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Saint Vincent de Mercuze (38)
Lieu dit	Montalieu
Route	D9
Altitude en m	351
Latitude	45.38604
Longitude	5.95389

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Vincent de Mercuze

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Saint Vincent de Mercuze (38)
Lieu dit	Montalieu
Route	D9
Altitude en m	350
Latitude	45.38634
Longitude	5.95287

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau d'alloy
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Vincent de Mercuze

Fiche n°6



LOCALISATION

Commune	Saint Vincent de Mercuze (38)
Lieu dit	La Rivoire
Route	D1020
Altitude en m	298
Latitude	45.36548
Longitude	5.95617

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	bresson
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée, béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	tags
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--