

Entremont Le Vieux

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Entremont Le Vieux(73)
Lieu dit	Les Teppaz
Route	
Altitude en m	1034
Latitude	45.43222
Longitude	5.87870

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Moulin
Nom du monument	
Epoque de construction	18ème siècle
Matériaux de construction	Pierre de taille, toit en taule
Encore en activité	non
Type d'usage	ancien moulin à grain

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Élément hydrologique à proximité (type et nom)	ruisseau affluent du Cozon
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

privé

Entremont Le Vieux

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Entremont Le Vieux(73)
Lieu dit	
Route	D912
Altitude en m	910
Latitude	45.45058
Longitude	5.88338

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Scierie
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	bois
Encore en activité	non
Type d'usage	bois de chauffage

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Élément hydrologique à proximité (type et nom)	ruisseau de la Glière
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

L'une des dernières scieries des Entremonts à utiliser la force hydraulique