

FICHE Saint Hilaire du Touvet 1



LOCALISATION	
Commune	Saint Hilaire du Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	1000
Latitude	45.3102
Longitude	5.8877

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	pierre ciment
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	Chaussée et herbes folles du bas coté
Etat sanitaire apparent	
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	poubelles boite aux lettre
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique

USAGES

Usages connus du passé	desserte de quartier pour consommation
Usages actuels	borne à incendie désaffecté

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Ce bassin fait partie d'un ensemble à l'architecture identique. Probablement tous construits à la même époque (années 30 ?) pour des dessertes de quartier.



FICHE Saint Hilaire du Touvet 2



LOCALISATION	
Commune	Saint Hilaire du Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	1000
Latitude	45.3102
Longitude	5.8877

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	pierre ciment
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	Chaussée et herbes folles du bas coté
Etat sanitaire apparent	
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	poubelles boite aux lettre
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique

USAGES

Usages connus du passé	desserte de quartier pour consommation
Usages actuels	borne à incendie désaffecté

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Ce bassin fait partie d'un ensemble à l'architecture identique. Probablement tous construits à la même époque (années 30 ?) pour des dessertes de quartier.



FICHE Saint Hilaire du Touvet 3



LOCALISATION	
Commune	Saint Hilaire du Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	1000
Latitude	45.3102
Longitude	5.8877

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	pierre ciment
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	Chaussée et herbes folles du bas coté
Etat sanitaire apparent	
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	poubelles boite aux lettre
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique

USAGES

Usages connus du passé	desserte de quartier pour consommation
Usages actuels	borne à incendie désaffecté

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Ce bassin fait partie d'un ensemble à l'architecture identique. Probablement tous construits à la même époque (années 30 ?) pour des dessertes de quartier.



FICHE Saint Hilaire du Touvet 4



LOCALISATION	
Commune	Saint Hilaire du Touvet
Lieu dit	Chemin des Margains / Chemin des Places
Altitude en m	1020
Latitude	45.3030
Longitude	5.8759

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	blocs maçonnés
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES


Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES


Usages connus du passé	
Usages actuels	borne à incendie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Probablement une desserte de quartier, conservée pour des raisons patrimoniales ou esthétiques.



FICHE Saint Hilaire du Touvet 5



LOCALISATION	
Commune	Saint Hilaire du Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	1000
Latitude	45.3102
Longitude	5.8877

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	fonte
Toit	non
Matériaux sol	ciment



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	point d'eau d'arrosage du cimetière
Usages actuels	point d'eau d'arrosage du cimetière

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE Saint Hilaire du Touvet 6



LOCALISATION	
Commune	Saint Hilaire du Touvet
Lieu dit	126, route des 3 villages
Altitude en m	1000
Latitude	45.3117
Longitude	5.8872

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	blocs maçonnés
Toit	ciment
Matériaux sol	terrain herbeux

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	Couverture, sol ciment autour
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES

Usages connus du passé	desserte de quartier pour consommation
Usages actuels	semble désaffecté

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Fait partie d'un ensemble de bassin à l'architecture identique. Probablement un plan municipal. Années 30 ?



FICHE Saint Hilaire du Touvet 7



LOCALISATION	
Commune	Saint Hilaire du Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	1000
Latitude	45.3102
Longitude	5.8877

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	blocs maçonnés
Toit	ciment
Matériaux sol	ciment



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	Couverture, sol ciment autour
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES

Usages connus du passé	desserte de quartier pour consommation
Usages actuels	arrosage borne à incendie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Fait partie d'un ensemble de bassin à l'architecture identique. Probablement un plan municipal. Années ?