

FICHE St Etienne de Crossey 1



LOCALISATION	
Commune	Saint Etienne de Crossey
Lieu dit	La Couchonière
Altitude en m	425
Latitude	45.3722
Longitude	5.6505

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée pierre apparente
Toit	non
Matériaux sol	terre herbe



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	mauvais
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	aucun

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE St Etienne de Crossey 2



LOCALISATION	
Commune	Saint Etienne de Crossey
Lieu dit	La Gatelière
Altitude en m	461
Latitude	45.3911
Longitude	5.6225

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre (molasse)
Toit	non
Matériaux sol	terre herbe pavés



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	Source sur la colline de Tolvon canalisée
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	herbe mousse
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	eau de consommation, arrosage, abreuvoir,
Usages actuels	Abreuvoir sur place et eau pompée pour l'abreuvement en champ, arrosage jardins, divers

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE St Etienne de Crossey 3



LOCALISATION	
Commune	Saint Etienne de Crossey
Lieu dit	Le Paris
Altitude en m	517
Latitude	45.3830
Longitude	5.61361

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	enduit ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	Abreuvoir sur place et eau pompée pour l'abreuvement en champ, arrosage jardins, divers

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE St Etienne de Crossey 4



LOCALISATION	
Commune	Saint Etienne de Crossey
Lieu dit	Le Paris
Altitude en m	518
Latitude	45.385
Longitude	5.6130

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierres apparentes
Toit	non
Matériaux sol	terre graviers



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	Source sur la colline de Tolvon canalisée
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	mousse
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	eau de consommation, arrosage, abreuvoir,
Usages actuels	Abreuvoir sur place et eau pompée pour l'abreuvement en champ, arrosage jardins, divers

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE St Etienne de Crossey 5



LOCALISATION	
Commune	Saint Etienne de Crossey
Lieu dit	Le Seyx
Altitude en m	646
Latitude	45.3930
Longitude	5.6391

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierres
Toit	non
Matériaux sol	herbe



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	

Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	Abreuvoir , arrosage jardins, divers

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--