


Vimines

Fiche n°1



LOCALISATION	
Commune	Vimines (73)
Lieu dit	73
Route	perpendiculaire à la D1006
Altitude en m	400
Longueur (en m)	
Latitude	45.53085
Longitude	5.86179

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	canal ouvert
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	béton
Encore alimenté en eau	non
Type de bâtiment alimenté	alimentait probablement un moulin ou une centrale hydro-électrique étant donné la présence de scieries en aval

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES
le canal dérive le cours de l'Hyères sur quelques mètres en aval sur la rive gauche. Une écluse est encore visible juste avant la ruine