

Apremont

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Apremont (73)
Lieu dit	
Route	D912
Altitude en m	901
Latitude	45.50065
Longitude	5.91402

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont du Rouselet (officiel)
Franchissement	Le Rouselet
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	pierre taillée, tyau en béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière en bois, panneau, captage
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Apremont

Fiche n°2



Commune	Apremont (73)
Lieu dit	
Route	D912
Altitude en m	1015
Latitude	45.49127
Longitude	5.91588

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont des Favières (officiel)
Franchissement	torrent des Favières
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	pierre taillée, tyau en béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière en bois, panneau
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Apremont

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Apremont (73)
Lieu dit	
Route	Route Forestière
Altitude en m	880
Latitude	45.49490
Longitude	5.92007

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	torrent des Favières
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière en bois
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Apremont

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Apremont (73)
Lieu dit	La Torne
Route	Route Forestière
Altitude en m	535
Latitude	45.49408
Longitude	5.94693

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau des Gargarottes
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements (fleurissements, accès au public...)	barrière en bois
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Apremont

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Apremont (73)
Lieu dit	Le Gaz
Route	
Altitude en m	360
Latitude	45.51215
Longitude	5.95649

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	torrent des Favières
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Apremont

Fiche n°6



LOCALISATION

Commune	Apremont (73)
Lieu dit	Les Charbonniers
Route	D201j
Altitude en m	318
Latitude	45.51810
Longitude	5.95685

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	l'Albanne
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	pierre taillée, béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	panneaux
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Apremont

Fiche n°7



LOCALISATION

Commune	Apremont (73)
Lieu dit	Les Charbonniers
Route	D201
Altitude en m	310
Latitude	45.51939
Longitude	5.95654

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	l'Albanne
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	pierre taillée, béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	panneaux
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Apremont

Fiche n°8



LOCALISATION

Commune	Apremont (73)
Lieu dit	Les Charbonniers
Route	
Altitude en m	318
Latitude	45.51710
Longitude	5.95744

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	l'Albanne
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Apremont

Fiche n°9



Commune	Apremont (73)
Lieu dit	Les Charbonniers
Route	
Altitude en m	318
Latitude	45.51475
Longitude	5.95813

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	l'Albanne
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Apremont

Fiche n°10



LOCALISATION

Commune	Apremont (73)
Lieu dit	La Ratte
Route	
Altitude en m	342
Latitude	45.50258
Longitude	5.96936

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Apremont

Fiche n°11



LOCALISATION

Commune	Apremont (73)
Lieu dit	Marié Bey
Route	
Altitude en m	370
Latitude	45.49747
Longitude	5.96332

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau Gargarottes
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--