

Barraux

Fiche n°1



LOCALISATION

| | |
|----------------------|--------------------|
| Commune | Barraux (38) |
| Lieu dit | Moulin de la Frête |
| Route | |
| Altitude en m | 315 |
| Latitude | 45.42693 |
| Longitude | 5.98059 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom du monument | Aucun nom |
| Franchissement | Ruisseau des Dégoutés |
| Epoque de construction | 19ème siècle |
| Méthode de construction | pont voûté |
| Matériaux de construction | pierre taillée |

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|--|---------------------|
| Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i> | barrière métallique |
| Inscriptions visibles | |
| Etat apparent du monument | moyen |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | utilitaire |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un ancien moulin se situait juste en aval du pont

Barraux

Fiche n°2



LOCALISATION

| | |
|---------------|--------------|
| Commune | Barraux (38) |
| Lieu dit | Sillon |
| Route | |
| Altitude en m | 387 |
| Latitude | 45.44020 |
| Longitude | 5.97626 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom du monument | Aucun nom |
| Franchissement | ruisseau du Furet |
| Epoque de construction | 19ème siècle |
| Méthode de construction | pont voûté |
| Matériaux de construction | pierre taillée |

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---------------------|
| Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i> | barrière métallique |
| Inscriptions visibles | |
| Etat apparent du monument | moyen |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | utilitaire |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|

Barraux

Fiche n°3



LOCALISATION

| | |
|----------------------|--------------|
| Commune | Barraux (38) |
| Lieu dit | Sillon |
| Route | D9F |
| Altitude en m | 355 |
| Latitude | 45.44106 |
| Longitude | 5.98024 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom du monument | Aucun nom |
| Franchissement | ruisseau du Furet |
| Epoque de construction | 19ème siècle |
| Méthode de construction | pont voûté |
| Matériaux de construction | pierre taillée |

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|--|---------------------|
| Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i> | barrière métallique |
| Inscriptions visibles | |
| Etat apparent du monument | bon |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | utilitaire |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|