

Miribel-Les Echelles

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Miribel-Les Echelles
Lieu dit	Moulin Neuf
Route	Chemin du Billard
Altitude en m	381
Latitude	45.43929
Longitude	5.73810

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau de Morge
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Rambarde métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon (sauf rambardes)
Intérêt <i>(touristique, utilitaire, historique)</i>	Utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Miribel-Les Echelles

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Miribel-Les Echelles
Lieu dit	La Vieille Poste
Route	
Altitude en m	369
Latitude	45.45432
Longitude	5.73228

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont du Curé
Franchissement	Le Guiers
Epoque de construction	1879
Méthode de construction	à poutres
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT


Aménagements (fleurissements, accès au public...)	Panneau de signalisation du pont, trottoir, rambarde métallique, sentier pédestre, parking
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon (sauf rambardes)
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Ce pont a été construit pour permettre aux paroissiens de ces hameaux de Miribel, trop éloignés du bourg, de se rattacher à la paroisse des Echelles sur l'autre rive après l'annexion de la Savoie à la France. Le pont a été reconstruit suite à une crue en 1966.

Miribel-Les Echelles

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Miribel-Les Echelles
Lieu dit	
Route	Chemin du Mas
Altitude en m	529
Latitude	45.44296
Longitude	5.71542

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau du Chenavas
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Rambarde métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

L'endroit est très peu entretenu donc le pont est difficile d'accès.

Miribel-Les Echelles

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Miribel-Les Echelles
Lieu dit	
Route	D82k
Altitude en m	629
Latitude	45.44333
Longitude	5.70914

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau du Chenavas
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT


Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Rambarde métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Miribel-Les Echelles

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Miribel-Les Echelles
Lieu dit	
Route	D82k
Altitude en m	558
Latitude	45.47522
Longitude	5.71212

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	buse
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Rambarde en bois, parking
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Miribel-Les Echelles

Fiche n°6



LOCALISATION

Commune	Miribel-Les Echelles
Lieu dit	Sous le bois
Route	D49
Altitude en m	384
Latitude	45.43724
Longitude	5.73476

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont de Morge
Franchissement	Ruisseau de Morge
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	cadre
Matériaux de construction	Béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Panneau de signalisation du pont
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Miribel-Les Echelles

Fiche n°7



LOCALISATION

Commune	Miribel-Les Echelles
Lieu dit	Buisson rond
Route	D28
Altitude en m	453
Latitude	45.40662
Longitude	5.71107

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Rambarde en bois
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

L'endroit est très peu entretenu donc le pont est difficile d'accès.

Miribel-Les Echelles

Fiche n°8

LOCALISATION	
Commune	Miribel-Les Echelles
Lieu dit	Basbolin
Route	D28
Altitude en m	509
Latitude	45.41247
Longitude	5.70281

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau
Epoque de construction	
Méthode de construction	
Matériaux de construction	

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Rambarde en bois
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Miribel-Les Echelles

Fiche n°9



LOCALISATION

Commune	Miribel-Les Echelles
Lieu dit	La Bourgeat
Route	Chemin de la Bourgeat
Altitude en m	433
Latitude	45.42080
Longitude	5.71433

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau de Morge
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	cadre
Matériaux de construction	Béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Trottoir, rambarde métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--