

## Vimines

### Fiche n°1



#### LOCALISATION

<b>Commune</b>	Vimines (73)
<b>Lieu dit</b>	La Cascade
<b>Route</b>	perpendiculaire à la D1006
<b>Altitude en m</b>	400
<b>Latitude</b>	45.53085
<b>Longitude</b>	5.86179

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

<b>Type d'ouvrage</b>	Pont
<b>Nom du monument</b>	Aucun nom
<b>Franchissement</b>	Hyères
<b>Epoque de construction</b>	20ème siècle
<b>Méthode de construction</b>	pont cadre
<b>Matériaux de construction</b>	fer

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

<b>Aménagements</b> <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
<b>Inscriptions visibles</b>	
<b>Etat apparent du monument</b>	mauvais
<b>Intérêt</b> (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

un canal et une ruine se situent sur le bas côté rive gauche

## Vimines

### Fiche n°2



#### LOCALISATION

Commune	Vimines (73)
Lieu dit	Le Moulin
Route	perpendiculaire à la D1006
Altitude en m	380
Latitude	45.53574
Longitude	5.86621

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Hyères
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

## Vimines

### Fiche n°3



#### LOCALISATION

Commune	Vimines (73)
Lieu dit	Le Moulin
Route	
Altitude en m	400
Latitude	45.53597
Longitude	5.86424

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	Pierre taillée, béton

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière en bois
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

## Vimines

### Fiche n°4



#### LOCALISATION

Commune	Vimines (73)
Lieu dit	Les Berlioz
Route	
Altitude en m	410
Latitude	45.53597
Longitude	5.86424

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière en bois
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

## Vimines

### Fiche n°5



#### LOCALISATION

Commune	Vimines (73)
Lieu dit	Les Quidoz
Route	D47
Altitude en m	550
Latitude	45.53205
Longitude	5.84587

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	nant jouant
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

## Vimines

### Fiche n°6



#### LOCALISATION

Commune	Vimines (73)
Lieu dit	Le Lard
Route	
Altitude en m	510
Latitude	45.54375
Longitude	5.84968

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

## Vimines

### Fiche n°7



LOCALISATION	
Commune	Vimines (73)
Lieu dit	Les Brilles Dessous
Route	
Altitude en m	340
Latitude	45.54381
Longitude	5.87880

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Hyères
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

## Vimines

### Fiche n°8



LOCALISATION	
Commune	Vimines (73)
Lieu dit	
Route	
Altitude en m	340
Latitude	45.54531
Longitude	5.88221

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Hyères
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES