

FICHE Entremont-le-Vieux 19



LOCALISATION

Commune	Entremont-le-Vieux
Lieu dit	Le Désert
Altitude en m	1140
Latitude	45,4617
Longitude	5,8648

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	information inconnue
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	bétail
Usages actuels	consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Entremont-le-Vieux 20



LOCALISATION	
Commune	Entremont-le-Vieux
Lieu dit	Le Désert
Altitude en m	1160
Latitude	45,4635
Longitude	5,8646

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois ardoise
Matériaux sol	pierre taillée

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	information inconnue
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	fleurissement
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES	
Usages connus du passé	lavage consommation
Usages actuels	lavage Raffraichissement lait

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Entremont-le-Vieux 21



LOCALISATION

Commune	Entremont-le-Vieux
Lieu dit	Le Désert
Altitude en m	1160
Latitude	45,4624
Longitude	5,8647

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	information inconnue
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire historique

USAGES

Usages connus du passé	arrosage lavage du linge
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Présence d'une croix sur le triomphe



FICHE Entremont-le-Vieux 22



LOCALISATION

Commune	Entremont-le-Vieux
Lieu dit	Les Curialets
Altitude en m	930
Latitude	45,4479
Longitude	5,8736

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	information inconnue
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	bétail
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Entremont-le-Vieux 23



LOCALISATION	
Commune	Entremont-le-Vieux
Lieu dit	Vers le Mont
Altitude en m	1130
Latitude	45,4543
Longitude	5,9015

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	bois
Toit	non
Matériaux sol	bois

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	information inconnue
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES	
Usages connus du passé	bétail
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
Elément portant le nom de bachasson (deux tronc d'arbres évidés)





FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



FICHE La Bauche 1



CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Point d'eau
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	tuyau robinet grille d'évacuation
Toit	non
Matériaux sol	ciment

LOCALISATION

Commune	La Bauche
Lieu dit	
Altitude en m	550
Latitude	45.4802
Longitude	5.7632

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	point d'eau d'arrosage du cimetière
Usages actuels	point d'eau d'arrosage du cimetière

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

2011



FICHE La Bauche 2



CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	fonte
Toit	non
Matériaux sol	graviers

LOCALISATION

Commune	La Bauche
Lieu dit	
Altitude en m	550
Latitude	45.4802
Longitude	5.7632

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	manivelle
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	arbustes
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	établissements Bayard Lyon
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation arrosage
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

FICHE La Buisse 1



LOCALISATION	
Commune	La Buisse
Lieu dit	Grand ratz ecole
Altitude en m	781
Latitude	45,3272
Longitude	5,6451

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	source
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE La Buisse 2



LOCALISATION

Commune	La Buisse
Lieu dit	Grand ratz entree
Altitude en m	780
Latitude	45,3276
Longitude	5,6463

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	source
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE La Buisse 3



LOCALISATION	
Commune	La Buisse
Lieu dit	Coly
Altitude en m	544
Latitude	45,3431
Longitude	5,6327

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	source
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE La Buisse 4



LOCALISATION

Commune	La Buisse
Lieu dit	Cimetiere
Altitude en m	215
Latitude	45,3330
Longitude	5,6242

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE La Buisse 5



LOCALISATION	
Commune	La Buisse
Lieu dit	Place village
Altitude en m	206
Latitude	45,3331
Longitude	5,6222

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Point d'eau
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	
Provenance	source
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE La Buisse 6



LOCALISATION

Commune	La Buisse
Lieu dit	Les combes
Altitude en m	395
Latitude	45,3372
Longitude	5,6339

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	
Provenance	source
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE La Terrasse 1



LOCALISATION	
Commune	La Terrasse
Lieu dit	
Altitude en m	278
Latitude	45.3253
Longitude	5.9320

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes (murs)
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	Ce bassin possède deux arrivées d'eau. l'arrivée n°1 possède 2 sorties : la 1e est contrôlée par un bouton poussoir et la 2e n'est pas contrôlée l'arrivée n°2 est scellée
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	voir commentaires
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	lière herbe
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	un emplacement pour poubelles est situé à côté du bassin
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
les bassins et fontaines sont gérés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de La Terrasse, Lumbin, Crolles et d'assainissement de La Terrasse, Lumbin. Tous les bassins communaux sont reliés au réseau d'eau potable communal avec compteurs. L'eau provient



FICHE La Terrasse 2



LOCALISATION

Commune	La Terrasse
Lieu dit	
Altitude en m	292
Latitude	45.3220
Longitude	5.9293

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes
Toit	non
Matériaux sol	pavés

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	Il y a deux arrivées d'eau : la 1e est contrôlée par un bouton poussoir, la 2e n'est pas contrôlée
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	voir commentaires
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	arbres
Etat sanitaire apparent	moyen (vase)bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	banc fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

les bassins et fontaines sont gérés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de La Terrasse, Lumbin, Crolles et d'assainissement de La Terrasse, Lumbin. Tous les bassins communaux sont reliés au réseau d'eau potable communal avec compteurs.
L'eau provient



FICHE La Terrasse 3



LOCALISATION	
Commune	La Terrasse
Lieu dit	La Mure
Altitude en m	292
Latitude	45.3202
Longitude	5.9257

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	source privée
Potabilité	Non indiqué
Faune et flore visible aux abords	mauvaises herbe
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
ce bassin possède une forme particulière et trois sous ensembles distincts, ce qui le rend particulier.



FICHE La Terrasse 4



LOCALISATION

Commune	La Terrasse
Lieu dit	La Mure
Altitude en m	299
Latitude	45.3196
Longitude	5.9259

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres
Toit	non
Matériaux sol	trottoir

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui un tuyau est rattaché à l'arrivée d'eau
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	source privée
Potabilité	Non indiqué
Faune et flore visible aux abords	herbe pissenlit
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

ce bassin ne présente pas un réel intérêt



FICHE La Terrasse 5



LOCALISATION

Commune	La Terrasse
Lieu dit	La Mure
Altitude en m	308
Latitude	45.3190
Longitude	5.9264

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	1904 (inscriptions)
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment


CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source privée
Potabilité	Non indiqué
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	1904
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire historique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE La Terrasse 6



LOCALISATION	
Commune	La Terrasse
Lieu dit	Le Carre
Altitude en m	340
Latitude	45.3170
Longitude	5.9184

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	1834 (inscriptions)
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	Ce bassin possède deux arrivées d'eau. l'arrivée n°1 possède 2 sorties : la 1e est contrôlée par un bouton poussoir et la 2e n'est pas contrôlée l'arrivée n°2 est scellée
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	voir commentaires
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	arbres
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	1834
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique (à proximité d'un château) utilitaire historique

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	arrosage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
les bassins et fontaines sont gérés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de La Terrasse, Lumbin, Crolles et d'assainissement de La Terrasse, Lumbin. Tous les bassins communaux sont reliés au réseau d'eau potable communal avec compteurs. L'eau provient



FICHE La Terrasse 7



LOCALISATION

Commune	La Terrasse
Lieu dit	
Altitude en m	309
Latitude	45.3263
Longitude	5.9335

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	pancarte "DEFENSE DE ? LE PREMIER BASSIN"
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	aucun

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

l'eau ne coule plus



FICHE La Terrasse 8



LOCALISATION	
Commune	La Terrasse
Lieu dit	le Glezi
Altitude en m	321
Latitude	45.3269
Longitude	5.9223

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	voir commentaires
Potabilité	indications effacées
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
les bassins et fontaines sont gérés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de La Terrasse, Lumbin, Crolles et d'assainissement de La Terrasse, Lumbin. Tous les bassins communaux sont reliés au réseau d'eau potable communal avec compteurs. L'eau provient



FICHE La Terrasse 9



LOCALISATION	
Commune	La Terrasse
Lieu dit	Chonas
Altitude en m	286
Latitude	45.3224
Longitude	5.9403


CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	bouton poussoir
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	voir commentaires
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	arrosage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
les bassins et fontaines sont gérés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de La Terrasse, Lumbin, Crolles et d'assainissement de La Terrasse, Lumbin. Tous les bassins communaux sont reliés au réseau d'eau potable communal avec compteurs.

L'eau provient



FICHE La Terrasse 10



LOCALISATION	
Commune	La Terrasse
Lieu dit	
Altitude en m	293
Latitude	45.3265
Longitude	5.9364

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	bouton poussoir
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	voir commentaires
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	plantes grimpantes
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
les bassins et fontaines sont gérés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de La Terrasse, Lumbin, Crolles et d'assainissement de La Terrasse, Lumbin. Tous les bassins communaux sont reliés au réseau d'eau potable communal avec compteurs. L'eau provient



FICHE La Terrasse 11



LOCALISATION	
Commune	La Terrasse
Lieu dit	Montabon de la terrasse
Altitude en m	512
Latitude	45.3383
Longitude	5.9293

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	voir commentaires
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	jardin entretenu
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation alimentation en eau des foyers
Usages actuels	arrosage consommation borne à incendie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
ce bassin est très utilisé par les voisins, c'est un lieu vivant. les bassins et fontaines sont gérés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de La Terrasse, Lumbin, Crolles et d'assainissement de La Terrasse, Lumbin. Tous les bassins communaux sont relié





FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE
Mai-Juin 2011



FICHE Le Sappey en Chartreuse 1

LOCALISATION	
Commune	Le Sappey en Chartreuse
Lieu dit	Les Combes
Altitude en m	1100
Latitude	45.2582
Longitude	5.7803

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierres apparentes
Toit	non
Matériaux sol	terre

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE
Mai-Juin 2011



FICHE Le Sappey en Chartreuse 2



LOCALISATION	
Commune	Le Sappey en Chartreuse
Lieu dit	Les Jaillères
Altitude en m	1045
Latitude	45.2613
Longitude	5.7810

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	réseau
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir consommation
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Le Sappey en Chartreuse 3



LOCALISATION	
Commune	Le Sappey en Chartreuse
Lieu dit	
Altitude en m	1000
Latitude	45.2582
Longitude	5.7793

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	réseau
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements	aucun
Accès au public, fleurissement ..	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Le Sappey en Chartreuse 4



LOCALISATION	
Commune	Le Sappey en Chartreuse
Lieu dit	
Altitude en m	1000
Latitude	45.2600
Longitude	5.7774

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre sculptée
Toit	non
Matériaux sol	pavés

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements	aucun
Accès au public, fleurissement ..	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique

USAGES	
Usages connus du passé	décoration
Usages actuels	décoration

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Le Sappey en Chartreuse 5



LOCALISATION	
Commune	Le Sappey en Chartreuse
Lieu dit	Boulières
Altitude en m	1000
Latitude	45.2549
Longitude	5.7692

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	réseau
Potabilité	non indiqué mais l'eau est contrôlée
Faune et flore visible aux abords	herbe arbres
Etat sanitaire apparent	moyenbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	consommation
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Le Sappey en Chartreuse 6



LOCALISATION	
Commune	Le Sappey en Chartreuse
Lieu dit	La Faurie
Altitude en m	1100
Latitude	45.2527
Longitude	5.7724

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	herbe



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE
Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	réseau
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	faune de la ferme champs
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE
Mai-Juin 2011



FICHE Le Sappey en Chartreuse 7

LOCALISATION	
Commune	Le Sappey en Chartreuse
Lieu dit	La Croix du Rocher
Altitude en m	1000
Latitude	45.2584
Longitude	5.7794

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	terre

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	bouton poussoir
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	non indiqué mais l'eau n'est pas potable
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

FICHE Le Sappey en Chartreuse 8



LOCALISATION	
Commune	Le Sappey en Chartreuse
Lieu dit	
Altitude en m	1000
Latitude	45.2576
Longitude	5.7758

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	herbe



CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Le Touvet 1



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3581
Longitude	5.9507

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment petites pierres
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	banc fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	aucun

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
l'eau ne coule pas



FICHE Le Touvet 2



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3569
Longitude	5.9513

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes
Toit	armature en ferraille tuiles
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	moyenbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Le Touvet 3



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3579
Longitude	5.9531

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	Fontaine de l'église
Matériaux de construction	pierre taillée ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
cette jolie fontaine est une plus value dans le paysage de la commune



FICHE Le Touvet 4




LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3612
Longitude	5.95099

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	affichage municipal
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
il y a une trappe à l'arrière de la colonne



FICHE Le Touvet 5



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3619
Longitude	5.9489

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	piette taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non potable
Faune et flore visible aux abords	des poissons dans la fontaine
Etat sanitaire apparent	moyenbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement poubelles
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Le Touvet 6



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3630
Longitude	5.9533

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	fleurs
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	Bac à fleur

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
le bassin a été transformé en bac à fleurs. La présence d'une Marie à ses cotés participe à l'originalité du monument



FICHE Le Touvet 7



LOCALISATION

Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3630
Longitude	5.9533

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	dallage en pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	affichage municipal
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

récupération de l'eau des gouttières dans le bassin



FICHE Le Touvet 8



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3647
Longitude	5.9506

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	19e siècle
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	dallage en pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	1838
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
l'eau ne coule pas



FICHE Le Touvet 9



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	Le Vivier
Altitude en m	265
Latitude	45.3677
Longitude	5.9458

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierres apparentes pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non potable
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement boite aux lettres affichage municipal
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	lavoir abreuvoir
Usages actuels	arrosage lavoir

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Le Touvet 10



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	Le Viver
Altitude en m	265
Latitude	45.3677
Longitude	5.9458

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes
Toit	non
Matériaux sol	herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	fleurs
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	bac à fleur

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
le bassin a été transformé en bac à fleurs depuis environ 30 ans. Il y avait auparavant une tête de lion qui a été volée il y a quelques années. La source du Bresson passe toujours en dessous (information du voisinage)



FICHE Le Touvet 11



LOCALISATION

Commune	Le Touvet
Lieu dit	La frette
Altitude en m	230
Latitude	45.3391
Longitude	5.9421

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non surveillée
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	escaliers
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

un arrêt de bus avec un abribus est collé au bassin ce qui est assez spécial
une trappe ouverte permet l'accès aux tuyauteries



FICHE Le Touvet 12



LOCALISATION

Commune	Le Touvet
Lieu dit	La frette
Altitude en m	230
Latitude	45.3391
Longitude	5.9421

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée enduit
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES



Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non surveillée
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	moyenbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

le bassin a été renové récemment. L'enduit cache la pierre d'origine



FICHE Le Touvet 13



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La haute frette
Altitude en m	400
Latitude	45.3407
Longitude	5.9369

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	19e - 20e siècle
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre taillée Pierre apparentes
Toit	Charpente bois Tuiles
Matériaux sol	Ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non surveillée
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements	aucun
Accès au public, fleurissement ..	
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
le bassin semble poreux à certains endroits



FICHE Le Touvet 14



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La combe
Altitude en m	300
Latitude	45.3522
Longitude	5.9434

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre ciment
Toit	non
Matériaux sol	herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	pelouse entretenue
Etat sanitaire apparent	moyenbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
le bassin est situé au milieu d'un lotissement, près d'une maison. Cela donne l'impression qu'il est situé sur leur terrain même s'il s'agit d'un bassin publique.



FICHE Le Touvet 15





LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La combe
Altitude en m	300
Latitude	45.3522
Longitude	5.9434

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	monument ancien
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée pierre apparente
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	pierres herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non surveillée
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir lavoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
l'arrivée d'eau est originale, taillée dans la pierre. La quiétude qui règne participe à en faire un des plus intéressants bassins de la commune.



FICHE Le Touvet 16



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La conche
Altitude en m	230
Latitude	45.3516
Longitude	5.9472

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non surveillée
Faune et flore visible aux abords	haie
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Le Touvet 17



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La conche
Altitude en m	230
Latitude	45.3516
Longitude	5.9472

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	moyen eau croupie dans le fond
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	aucun

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
la fontaine est située à coté de la station de pompage mais l'eau ne coule pas



FICHE Le Touvet 18



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La conche
Altitude en m	230
Latitude	45.3516
Longitude	5.9472

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
l'eau ne coule pas alors qu'il y a une indication "eau non surveillée". Cette situation est donc anormale



FICHE Les Echelles 1



LOCALISATION

Commune	Les Echelles
Lieu dit	Cimetiere 1
Altitude en m	413
Latitude	45,4409
Longitude	5,7488

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE Les Echelles 2



LOCALISATION	
Commune	Les Echelles
Lieu dit	Cimetiere 2
Altitude en m	413
Latitude	45,4395
Longitude	5,7494

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

FICHE Les Echelles 3



LOCALISATION	
Commune	Les Echelles
Lieu dit	Parking cite admin
Altitude en m	384
Latitude	45,4373
Longitude	5,7482

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	