

FICHE Attignat-Oncin 1



LOCALISATION	
Commune	Attignat-Oncin
Lieu dit	Chef-Lieu
Altitude en m	590
Latitude	45.5077
Longitude	5.7760

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	terre herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir consommation
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

situé en bord de route



FICHE Attignat-Oncin 2



LOCALISATION	
Commune	Attignat-Oncin
Lieu dit	
Altitude en m	600
Latitude	45.5077
Longitude	5.7760

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre
Toit	non
Matériaux sol	ciment



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	2 arrivées d'eau : la première n'est pas contrôlée la deuxième est contrôlée par un bouton poussoir
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier pour la première arrivée constant pour la deuxième
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	point d'eau d'arrosage du cimetière
Usages actuels	point d'eau d'arrosage du cimetière

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE Attignat-Oncin 3



LOCALISATION	
Commune	Attignat-Oncin
Lieu dit	
Altitude en m	600
Latitude	45.5077
Longitude	5.7760

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	terre herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	mauvais
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	lavoir consommation
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

lavoir en très mauvais état, qui semble totalement laissé à l'abandon, mais l'eau coule toujours



FICHE Attignat-Oncin 4



LOCALISATION	
Commune	Attignat-Oncin
Lieu dit	
Altitude en m	590
Latitude	45.5077
Longitude	5.7760

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	graviers

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

situé dans la cour de la mairie, qui n'est pas toujours ouverte

