

FICHE Saint Joseph de Riviere 1



LOCALISATION

Commune	Saint Joseph de Riviere
Lieu dit	Demay
Altitude en m	436
Latitude	45,3621
Longitude	5,6820

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	non
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Saint Joseph de Riviere 2



LOCALISATION	
Commune	Saint Joseph de Riviere
Lieu dit	Sirandiere
Altitude en m	417
Latitude	45,3654
Longitude	5,6846

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES


Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	non
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	mauvais
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Saint Joseph de Riviere 3



LOCALISATION

Commune	Saint Joseph de Riviere
Lieu dit	Sirandiere
Altitude en m	424
Latitude	45,3645
Longitude	5,6847

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	oui
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Saint Joseph de Riviere 4



LOCALISATION

Commune	Saint Joseph de Riviere
Lieu dit	Nationale feux
Altitude en m	406
Latitude	45,3761
Longitude	5,6954

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	indication eau potable
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	Défense de laver dans le bassin et jetter d'eau autour sous peine de procès verbal
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Saint Joseph de Riviere 5



LOCALISATION	
Commune	Saint Joseph de Riviere
Lieu dit	Parking
Altitude en m	412
Latitude	45,3760
Longitude	5,6978

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	oui
Provenance	source
Potabilité	non
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	mauvais
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Saint Joseph de Riviere 6



LOCALISATION

Commune	Saint Joseph de Riviere
Lieu dit	Les neymes
Altitude en m	414
Latitude	45,3758
Longitude	5,6982

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	non
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE Saint Joseph de Riviere 7



LOCALISATION	
Commune	Saint Joseph de Riviere
Lieu dit	Grollets
Altitude en m	458
Latitude	45,3541
Longitude	5,6738

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	
Toit	
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	source
Potabilité	non
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	mauvais
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

