

Les Marches

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Les Marches (73)
Lieu dit	Les Morelles
Route	
Altitude en m	370
Latitude	45.49070
Longitude	5.97614

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée, béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique, fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Les Marches

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Les Marches (73)
Lieu dit	
Route	
Altitude en m	364
Latitude	45.48811
Longitude	5.97741

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	panneaux de randonnée
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Les Marches

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Les Marches (73)
Lieu dit	Les Morelles
Route	
Altitude en m	370
Latitude	45.49005
Longitude	5.97627

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	ruisseau
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--